

Số: 55 /CD-BGTVT

Hà nội, hồi 9h00 ngày 19 tháng 11 năm 2016



CÔNG ĐIỆN

Về phối hợp tìm kiếm cứu nạn tàu Tây Sơn 4 đâm chìm tàu Indonesia

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐIỆN KHẨN

- Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VINALINE);
- Cục Hàng hải Việt Nam;
- Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam;
- Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử hàng hải VN;

Theo báo cáo trực ban của Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam và báo cáo của VINALINE: Hồi 0400 ngày 19/11 tàu Tây Sơn 4 (call sign: 3WNE; số hiệu IMO 9370587) trên đường hành trình từ cảng Bangkok chở 8.100 MT bao sắt lát tới cảng Surabaya của Indonesia đã đâm chìm tàu cá (không rõ số hiệu) của Indonesia tại Vị trí 06-33.04'S/ 112-09.82E, trên tàu có 27 lao động hiện tàu Tây Sơn 4 đã vớt được 12 người còn 15 người mất tích. Hiện tàu Tây Sơn 4 đang neo đậu tại Vị trí : 06-33.25'S/112-09.04'E phối hợp với các tàu khác trong khu vực và lực lượng TKCN Indonesia để tìm kiếm những người còn mất tích.

Để tổ chức công tác phối hợp tìm kiếm cứu nạn và giải quyết hậu quả sau này, Bộ GTVT yêu cầu:

1. Tổng công ty VINALINE: Chỉ đạo Thuyền trưởng tàu Tây Sơn 4 tiếp tục phối hợp với lực lượng tìm kiếm cứu nạn của Indonexia và các tàu khác trong khu vực cố gắng hết sức tìm kiếm số nạn nhân còn trôi dạt trên biển và thực hiện các yêu cầu theo quy định của luật pháp quốc tế, các Công ước quốc tế về tìm kiếm cứu nạn và an toàn sinh mạng con người trên biển... mà Việt Nam đã tham gia.

- Sau khi kết thúc việc TKCN có báo cáo đầy đủ vụ việc gửi các cơ quan có liên quan

2. Trung tâm Phối hợp TKCN VN: liên hệ với các lực lượng TKCN của các nước Indonesia, Malaixia ... thông báo sự vụ, cung cấp các thông tin cần thiết để phía bạn có biện pháp điều động lực lượng, phương tiện TKCN phù hợp tham gia ứng cứu.

3. Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải VN: tiếp tục giữ liên lạc với chủ tàu để hỗ trợ khi cần thiết; thông báo cho các tàu thuyền đang hành trình

đi qua khu vực bị tai nạn hiện đang có người bị trôi dạt trên biển biết để tổ chức cảnh giới, cứu người bị nạn.

4. Cục Hàng hải VN chỉ đạo các đơn vị có liên quan để hỗ trợ chủ tàu để xử lý vụ việc như: tiến hành xác minh tên tàu, chủ tàu và số lượng chính xác người bị mất tích, tham vấn, hướng dẫn cho chủ tàu, thuyền trưởng tàu Tây Sơn 4 thực hiện các nghiệp vụ có liên quan để thuận tiện cho việc kháng cáo, bồi thường sau này.

5. Yêu cầu các đơn vị tổ chức trực ban 24h/24h và thường xuyên báo cáo về Văn phòng Thường trực PCLB và TKCN Bộ GTVT. ĐT: 04.39410235; 0904855855; Fax: 04.39421242; gửi báo cáo theo E-mail: Banpcb@mt.gov.vn./ *Print*

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để b/c);
- UBND Tìm kiếm cứu nạn (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Văn Công;
- Cục Đăng kiểm VN
- Các Vụ: ATGT, HTQT;
- Website Bộ GTVT;
- Lưu VT, VP TT PCTT&TKCN (Bình).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG



Nguyễn Nhật

Nguyễn Nhật