


Số: 15 /CD-BGTVT

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2017.



**CÔNG ĐIỆN**

Về phối hợp công tác tìm kiếm cứu nạn thuyền viên tàu Hải Thành 26-BLC bị nạn ngày 28/3/2017

**BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI**

**Điện khẩn**

- Cục Hàng hải Việt Nam;
- Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam;
- Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam.

Theo thông báo từ Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (Trung tâm) vào hồi 04h37 ngày 28/3/2017 Trung tâm đã nhận tín hiệu báo nạn từ phao EPIRB của tàu Hải Thành 26 tại vị trí 10°18'N-107°45'E trên vùng biển Vũng Tàu (cách Vũng Tàu khoảng 44 hải lý về phía đông). Để chủ động trong công tác tìm kiếm cứu nạn thuyền viên tàu Hải Thành 26, Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị nêu trên thực hiện ngay những việc sau:

1. Cục Hàng hải Việt Nam chỉ đạo các lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải của Trung tâm phối hợp TKCN HH Việt Nam, các Cảng vụ Hàng hải Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Thuận, Tp.Hồ Chí Minh cử người và phương tiện tham gia cứu nạn và tiến hành các thủ tục điều tra tai nạn hàng hải theo quy định hiện hành.


2. Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam chủ động điều tàu SAR của Trung tâm PH TKCN Hàng hải khu vực Vũng Tàu tham gia cứu nạn và chủ động liên hệ, phối hợp với các lực lượng cảnh sát biển, lực lượng biên phòng của địa phương trong công tác cứu nạn.

3. Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam tăng cường phát bản tin hành hải trên hệ thống đài thông tin duyên hải để thông báo các tàu trong khu vực chú ý quan sát và tham gia cứu nạn thuyền viên bị nạn.

Trên đây là chỉ đạo của Bộ GTVT, đề nghị các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện và thường xuyên báo cáo tình hình về Bộ (qua Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN)./. *HTD*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TTr. Lê Đình Thọ
- UBQG Tìm kiếm cứu nạn (để b/c);
- Website Bộ GTVT;
- Vụ ATGT;
- Lưu: VT, VP PCTT&TKCN (6 bản).



Nguyễn Văn Công

